



**Resposta ao Requerimento nº 1589/2023**

---

**Autoria:** MÔNICA MORANDI

**Assunto:** *Informações acerca da indicação nº 3577/23 quanto a poda das árvores da Rua José Milani, Vila Bissoto.*

**Excelentíssimo Senhor Presidente,**

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, vimos transmitir-lhe as informações precedentes disponibilizadas pelas áreas competentes da municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Valinhos, 16 de novembro de 2023.

**LUCIMARA ROSSI DE GODOY**

Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

**SIDMAR RODRIGO TOLOI**

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

Em resposta ao Requerimento Nº 1589/2023 e Indicação 3577/2023 feito pela nobre vereadora Mônica Morandi, informamos:

1- Foi feito a avaliação quanto apoda das árvores no endereço acima citado?

**R:** Sim, as avaliações foram feitas “in loco” (laudo em anexo).


2- Se sim, porque até agora não houve ações para resolver o problema?

**R:** Foi deferido pela poda dos referidos exemplares arbóreos, porém as podas tem que ser executadas pela CPFL (alta-tensão).


3- Há previsão para que a poda aconteça?

**R:** Enviaremos a CPFL cobrança/solicitação para a execução das podas, salientando que o requerente/proprietário também pode nos auxiliar cobrando a CPFL.

Valinhos, 07 de Novembro de 2023



Engº Agrônomo  
Laércio Ronaldo Falsarello  
CREA - SP 50 611 890 41



Engº. Mário Ivo Mengon  
Secretário da S.S.P./PMV  
CREA 5060187117



# CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

## ESTADO DE SÃO PAULO

### REQUERIMENTO Nº 1589/2023

**Ementa: Informações acerca da indicação nº 3577/23 quanto a poda das árvores da Rua José Milani- Vila Bissoto.**

**Senhor Presidente,  
Senhores Vereadores,**

#### Justificativa

Se tratando da indicação nº 3577/23 quanto a poda das árvores da Rua José Milani, altura do nº 353 no bairro Vila Bissoto, diante dos questionamentos de comerciantes que alegam que os fios entrelaçam a rede elétrica causando pisca na energia e faiscamento;

A Vereadora **Mônica Morandi**, visando cumprir sua função fiscalizadora, vem pelo presente, respeitosamente e nos termos regimentais desta casa, após a aprovação em plenário, requerer que seja encaminhado o seguinte pedido de informações:

- 1- Foi feito a avaliação quanto à poda das árvores no endereço acima citado?
- 2- Se sim? Porque até agora não ouve ações para resolver o problema?
- 3- Há previsão para que a poda aconteça?

Valinhos, 26 de outubro de 2023.

**AUTORIA: Mônica Morandi**



## Laudo Técnico de Vistoria de árvore

<b>Protocolo</b>	Requerimento 1589/2023
<b>Requerente</b>	Mônica Morandi
<b>Endereço</b>	Rua José Milani 353
<b>Bairro</b>	Bairro Vila Bissoto
<b>Data</b>	07 de Novembro de 2023
<b>Motivo da solicitação</b>	Avaliação de espécie arbórea

### Observações técnicas

**HISTÓRICO:** Trata o presente de solicitação de avaliação de 02 árvore conhecidas popularmente como Magnólia Amarela (*Magnolia champaca*), de médio porte, exóticas, plantadas próximo a postes de iluminação pública, passeio público de mosaico português com danos não significativos, plantadas sob rede de iluminação de alta-tensão (redes primárias e secundárias), uma árvore mais próxima da esquina.

**PROVIDÊNCIAS:** Fica **deferida** a presente solicitação de poda, conforme nos foi solicitado, salientando que essa solicitação de poda será encaminhada a empresa contratada pela Prefeitura do Município de Valinhos para esse fim, seguindo ordem cronológica de execução, conforme Lei Ordinária 6.084, de 23 de Abril de 2023.

**OBS:** Foi deferido pela poda na fiação das referidas árvores, porém essas podas tem que ser feitas pela CPFL (alta-tensão).

Enviaremos a CPFL solicitação para execução das podas, salientando que o requerente/proprietário também pode nos auxiliar cobrando a CPFL.

**Eng. Agrônomo**  
**Laércio Ronaldo Falsarella**  
**CREASP 50 611 890 41**

Em caso de deferimento a supressão ficará condicionada ao plantio de muda de espécie arbórea nativa.  
Importante registrar que este é um trabalho preventivo, que não garante a não ocorrência de acidentes, como queda de árvores saudáveis através da ação do vento, da chuva, etc.  
Realizamos vistorias observando árvores mais expostas e prováveis a sofrerem com a ação de intempéries da natureza, mas não é possível garantir a total ausência de acidentes nas demais árvores, uma vez que são muitas



variáveis agindo, muitas delas impossíveis de serem totalmente mensuradas pelo corpo técnico.

Além de tudo, as análises são feitas de forma visual, não sendo utilizados equipamentos mais complexos como tomógrafo e penetrógrafo.

O morador interessado tem a opção de apresentar outro laudo técnico, assinado por profissional capacitado, que indique a necessidade de supressão ou poda da árvore.







