



Resposta ao Requerimento nº 156/2024

Autoria: FRANKLIN

Assunto: *Informações sobre o vazamento de água na calçada defronte a quadra poliesportiva do Jardim São Bento do Recreio.*

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, vimos transmitir-lhe as informações precedentes disponibilizadas pelas áreas competentes da municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Valinhos, 6 de março de 2024.

LUCIMARA ROSSI DE GODOY

Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

SIDMAR RODRIGO TOLOI

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

Valinhos, 29 de fevereiro de 2024

OFÍCIO Nº 52/2024 – PRES/DAEV

Ref: Ofício 260/2024

Assunto: Resposta para o Requerimento nº 156/2024 – *“Informações sobre o vazamento de água localizado na calçada defronte a quadra poliesportiva do bairro Jardim São Bento do Recreio”.*

Prezado Senhor,

É o presente para, cumprimentando Vossa Senhoria, e em atendimento ao requerido, o Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos (DAEV) informar:

1) A municipalidade tem conhecimento do vazamento de água localizado na calçada em frente à quadra poliesportiva ao lado da Unidade Básica de Saúde, do bairro Jardim São Bento do Recreio?

Sim, o DAEV realizou o reparo no dia 14 de fevereiro de 2024. Vale destacar que o endereço foi informado erroneamente à Central de Atendimento e que somente na terceira tentativa a equipe de Manutenção localizou o ponto em questão.

2) Qual é a extensão do problema do vazamento de água na calçada próxima à quadra poliesportiva?

O vazamento foi considerado de pequeno porte, em uma ligação de água de 20mm.

3) O município já realizou alguma avaliação dos danos causados pelo vazamento de água na referida localidade?

Não houve danos causados pelo vazamento, devido a sua pequena proporção. Para a realização do reparo, foi necessário quebrar a calçada, que também foi consertada pelo DAEV ao final do serviço.

4) Existe um plano de reparo para corrigir o vazamento de água na calçada defronte à quadra poliesportiva, e, em caso afirmativo, qual é o prazo previsto para a conclusão desse reparo?

O vazamento foi corrigido no dia 14 de fevereiro de 2024.

5) Quais medidas a municipalidade pretende adotar para evitar futuros vazamentos de água nessa região específica?

O DAEV busca sempre minimizar a possibilidade de novas intercorrências. No entanto, este é o tipo de vazamento mais comum e que pode acontecer em todos os lugares. Normalmente é causado por alguma pedra que, em atrito com a tubulação por um longo período de tempo, danifica o material. O departamento de Manutenção segue a postos para resolver prontamente qualquer eventual problema que possa ocorrer no município.



Engº Claudio Weimar Alonso
Presidente

Ao Ilmo. Sr.

THIAGO MEDEIA MEGGIATO

Diretor do Departamento de Relações Institucionais
Secretaria de Governo - Prefeitura Municipal de Valinhos
Rua Antônio Carlos, 301, Centro, Valinhos, CEP: 13270-005

Nesta