



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

REQUERIMENTO Nº 347/2024

Solicita informações relativas às condições, benfeitorias e a possível manutenção no Centro de Lazer do Trabalhador (CLT) município de Valinhos.

**Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,**

O Vereador Alécio Cau que subscreve requer, nos termos regimentais, após aprovação em Plenário, que sejam encaminhados ao Poder Executivo Municipal os seguintes pedidos de informações:

Por meio desta, venho **solicitar informações e providências relativas às condições, benfeitorias e a possível manutenção no Centro de Lazer do Trabalhador (CLT) município de Valinhos.**

Venho por meio deste requerimento expressar preocupações levantadas por munícipes em relação a questões específicas no Centro de Lazer do Trabalhador (CLT) de nossa cidade. Gostaria, portanto, de solicitar informações detalhadas e providências apropriadas sobre os seguintes problemas:

1. Manutenção dos Banheiros Masculino e Feminino:
 - 1.1. Qual é a frequência programada para a manutenção dos banheiros das quadras no CLT?
 - 1.2. Quais medidas estão sendo tomadas para resolver o problema de pichações nos banheiros?
2. Sinalização sobre a Presença do Carrapato Estrela:
 - 2.1. Existe alguma sinalização atualmente no CLT alertando sobre a presença do Carrapato



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

Estrela?

2.2. Quais medidas estão sendo planejadas para melhorar a sinalização e conscientização dos frequentadores sobre esse risco?

3. Segurança do Depósito de Material Esportivo:

3.1. Quantos incidentes de arrombamento foram registrados no pequeno depósito de material esportivo no último ano?

3.2. Existe algum plano para reforçar a segurança do depósito, como a troca da porta de madeira por uma de ferro?

4. Iluminação das Quadras Esportivas:

4.1. Qual é a condição atual da iluminação das quadras esportivas no CLT?

4.2. Há planos para realizar melhorias na iluminação, e em caso afirmativo, qual é o cronograma previsto para essas obras?

5. Segurança na Quadra de Futsal:

5.1. Quantos incidentes de bolas caindo no lago adjacente à quadra de futsal foram registrados no último ano?

5.2. Existe algum plano para instalação de rede de proteção sobre a quadra, visando mitigar esse risco?

Justificativa:

O presente vereador foi procurado por munícipes, que questionaram a zeladoria do parque, bem como a falta de manutenção recorrentes e benfeitorias.

Os frequentadores do CLT têm expressado preocupações



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

com a condição dos banheiros das quadras, os quais têm sido alvo frequente de pichações. Além de comprometer a estética do local, a falta de manutenção adequada pode afetar a higiene e o conforto dos usuários, bem como a imagem do espaço público. Portanto, é imperativo implementar medidas de prevenção e manutenção para garantir a integridade dos banheiros e a qualidade do ambiente.

A presença do Carrapato Estrela no CLT e no entorno das quadras, especialmente na quadra de areia, levanta sérias preocupações com a segurança dos frequentadores. Dada a gravidade dos riscos à saúde associados a esse parasita, é fundamental que sejam tomadas medidas imediatas para melhorar a sinalização e conscientização dos munícipes sobre os perigos e precauções necessárias. Isso não apenas protegerá a saúde pública, mas também demonstrará o compromisso da administração municipal com o bem-estar da comunidade.

Os recorrentes arrombamentos do pequeno depósito de material esportivo destacam uma falha significativa na segurança das instalações do CLT. A troca da porta de madeira por uma de ferro é uma medida essencial para dissuadir futuros incidentes de vandalismo e proteger os equipamentos esportivos pertencentes à comunidade. Além disso, investimentos adicionais em segurança física podem ser considerados para garantir a integridade do espaço e dos recursos públicos.

A adequada iluminação das quadras esportivas é crucial para a segurança e a prática de atividades esportivas noturnas. Relatos sobre deficiências na iluminação levantam preocupações com a segurança dos usuários e a qualidade das experiências esportivas oferecidas pelo CLT. Portanto, é essencial que sejam realizadas melhorias na infraestrutura de iluminação, levando em consideração as necessidades específicas de cada quadra e os padrões de segurança recomendados.

A ocorrência frequente de bolas caindo no lago adjacente à quadra de futsal representa um sério risco à segurança dos praticantes de esportes. A instalação de uma rede de proteção sobre a quadra é uma medida preventiva eficaz para evitar acidentes e proteger os usuários, além de reduzir a



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

necessidade de intervenções de resgate no lago. Essa iniciativa promoverá um ambiente mais seguro e confortável para a prática esportiva no CLT.

Diante do exposto, é evidente a necessidade de ação imediata por parte da administração municipal para abordar os problemas relatados no CLT. Além de atender às demandas legítimas dos munícipes, investir na melhoria e manutenção dessas instalações é essencial para promover o bem-estar, a segurança e a qualidade de vida da comunidade local.

Valinhos, 15 de março de 2024.

AUTORIA: ALÉCIO CAU

