



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
Estado de São Paulo


Ofício nº 307/2013-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 29 de abril de 2013.

Ref.: Requerimento nº 392/13-CMV

Vereador Dr. Orestes Previtalo Júnior

Processo administrativo nº 5.515/13-PMV



Excelentíssimo Senhor Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador Dr. Orestes Previtalo Júnior, consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

1- Solicito cópia do parecer quanto as (sic) condições sanitárias das unidades básicas de saúde e inclusive cópia do laudo de vistoria, realizada em 07/03/2013, das unidades de Santo Antonio e Central.

Resposta: Segue, na forma de anexo, cópia dos laudos de vistoria das unidades básicas de saúde Santo Antonio e Central, conforme encaminhado pela Secretaria da Saúde.

2- Quais serão as providências a serem tomadas com relação às unidades Santo Antonio e Central?

3- Qual o prazo para correção dos defeitos e vícios técnicos e para adequação das necessidades sanitárias?

Resposta: Respeitosamente, este Chefe do Executivo entende que os presentes questionamentos – apesar das boas e louváveis intenções do nobre Edil requerente – não atendem aos ditames e requisitos do art. 199 do Regimento Interno da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos, vez que não versam sobre “atos administrativos praticados”, razão pela qual não é possível respondê-los pormenorizada e detalhadamente.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
Estado de São Paulo


Desta forma, recepciona-se o presente como indicação, dando-lhe o tratamento decorrente.

Outrossim, informa a Secretaria da Saúde que constam no laudo de vistoria da Vigilância Sanitária as medidas a serem adotadas.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.


CLAYTON ROBERTO MACHADO
Prefeito Municipal

Anexo: 03 folhas.

	
Câmara Municipal de Valinhos	
Número de Protocolo 00677/2013	Data de Protocolo: 29/04/2013 Hora de Protocolo: 15:04:00
	Interessado: PREFEITURA DE VALINHOS
	Procedência: CÂMARA MUNICIPAL
	Espécie: REQUERIMENTO
	Número: OFN°307/2013DTL/SAJb Documento: 29/04/2013
Assunto: REQUERIMENTO N° 392/13 VEREADOR ORESTES JUNIOR PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5.515	

A

Sua Excelência, o senhor

LOURIVALDO MESSIAS DE OLIVEIRA

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de

Valinhos

(FCCG/fccg)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
SECRETARIA DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE SAÚDE COLETIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS - UBS CENTRAL

ENDEREÇO: RUA SULVIO CONCON, 78 - JARDIM RIBEIRO - VALINHOS/SP

CNPJ: 45.787.678/0001-02(004)

CNAE: 8630-5/03 - ATIVIDADE MÉDICA RESTRITA A CONSULTA

CEVS: 355620601-863-000017-1-6

ENFERMEIRA RESPONSÁVEL: HELENA TAMIKO HONDA TANAKA

DATA: 07/03/2013

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

Trata-se Unidade Básica de Saúde, com atendimento das especialidades: Clínica Médica, Pediatria e Ginecologia. Realiza procedimentos como: curativos, inaloterapia, vacinação, coleta de exames laboratoriais. Todos os atendimentos médicos são agendados, coletas realizadas diariamente das 7:00 às 9:00 horas e demais procedimento.

ÁREAS INSPECIONADAS:

SALA DE PRÉ CONSULTA

- nesta sala são realizada pré consulta adulto e infantil, com presença de balança, régua antropométrica.
- localizada entre a sala do clínico e sala da ginecologia.

SALA GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA:

- presença de sanitário exclusivo, presença de hamper para roupa em seu interior.
- piso com várias manchas tanto no sanitário como no consultório.
- presença de pia.
- lixeira sem tampa e acionamento por pedal (lixo comum).
- armário de vidro onde encontrava-se armazenado vários medicamentos (amostra grátis).

CORREDOR

- presença de arquivo de prontuários.
- paredes descascando.
- teto com reparo de infiltração com cimento aparente.

SANITÁRIO PARA PACIENTES MASCULINO E FEMININO

- separados por sexo, porém o masculino em desacordo com RDC 50/2002 e feminino com antecâmara e pia.

SANITÁRIO PARA FUNCIONÁRIOS

- somente um para ambos os sexos.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
SECRETARIA DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE SAÚDE COLETIVA

SALA CLÍNICA MÉDICA

- nesta sala também conta com armário de alvenaria onde são armazenados impressos e materiais do almoxarifado, inclusive soluções de hipoclorito.
- apresenta bolor, onde as soluções são armazenadas.
- armário sem ventilação.
- sala conta com pia, porta de vidro protegida com cortina tipo persiana.
- cadeiras utilizadas tanto pelo médico como paciente com avarias. .
- ao lado do divã clínico foi observada tomada, com fios expostos (sem canaleta).

SALA PEDIATRIA

- não foi observado irregularidades.

SALA DE VACINA

- não adequada em relação à dimensionamento conforme RDC 50/2002.
- em seu interior contava com uma geladeira de vacina e a outra no corredor de acesso a sala do pediatra.

SALA DE PROCEDIMENTO

- sala de uso multiuso: curativo, coleta de exames laboratoriais, medicação.
- acesso á área de esterilização, separação por meio de biombo.
- bem organizada.
- também é realizado eletrocardiograma.

DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DML)

- localizado na área externa (fundo da unidade).
- apresenta cobertura sob o compressor e tanque.
- observado a presença de várias embalagens vazias de solução de hipoclorito.
- ao lado do tanque várias vassouras e rodos, baldes .
- foi observado avarias em pintura em toda área externa da unidade, necessitando reparo.

CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO

- área contaminada e limpa no mesmo espaço.
- dimensiomanento inadequado, conforme RDC 50/2002 e Sociedade Brasileira de Enfermagem em Centro Cirúrgico (SOBECC 2009).
- presença de pano sob a autoclave.
- controle biológico sendo realizado quinzenalmente.
- gabinete sobre a pia com armazenamento de soluções, apresentando desgaste.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
SECRETARIA DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE SAÚDE COLETIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS - UBS SANTO ANTONIO

ENDEREÇO: RUA JOSÉ AUGUSTO ROXO, 324 - SANTO ANTONIO - VALINHOS/SP

CNPJ: 45.787.678/0001-02(010)

CNAE: 8630-5/03 - ATIVIDADE MÉDICA RESTRITA A CONSULTA

CEVS: 3355620601-863-000026-1-1

ENFERMEIRA RESPONSÁVEL: JOICY MARA GODOY DOS SANTOS (NO MOMENTO DA INSPEÇÃO)

DATA: 07/03/2013

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

Trata-se Unidade Básica de Saúde, com atendimento das especialidades: Clínica Médica, Pediatria e Ginecologia. Realiza procedimentos como: curativos, inaloterapia, vacinação, coleta de exames laboratoriais. Todos os atendimentos médicos são agendados, coletas realizadas diariamente das 7:00 às 9:00 horas e demais procedimento.

ÁREAS INSPECIONADAS:

SALA DE PRÉ CONSULTA (CORREDOR)

- realizada no corredor.
- nesta área também apresenta 2 saídas de ar comprimido, que não são utilizadas.
- mesa para triagem de exames de laboratórios.
- mesa com forno microondas, frigobar, armário encima com produtos alimentícios dentro e encima do mesmo.
- Bebedouro com filtro vencido em 2011.
- Suporte de soro onde encontrava pertence de funcionário.

SALA GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA:

- sanitário exclusivo com dimensionamento em desacordo com RDC 50/2002.
- no parapeito da janela encontrou-se aparelho detector fetal.
- maca ginecológica com perneira, porém uma delas fica encostada na parede não sendo possível a utilização de forma adequada.
- sala também não apresenta dimensionamento adequado conforme RDC 50/2002.
- alçapão com porta de ferro com pontos de ferrugem na parede sob o sanitário.

SANITÁRIO PARA PACIENTES MASCULINO E FEMININO

- utilizado tanto para pacientes como funcionários.
- sanitário feminino com antecâmara e pia, porém o masculino fica localizada no corredor.

SALA CLÍNICA MÉDICA E PEDIATRIA

- em desacordo com RDC 50/2002.
- presença de aparelho de eletrocardiograma, maca.
- há nesta área cilindro de oxigênio.
- balança infantil e régua antropométrica infantil.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
SECRETARIA DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE SAÚDE COLETIVA

- armário de vidro com medicamentos e impressos.
- sem ventilação natural, nem artificial.

SALA DE VACINA

- apresenta pia, câmara fria com controle de temperatura.
- arquivo tipo gaveteiro com pastas sob o mesmo e pertence de funcionários.
- caixa com ventilador embaixo da pia.
- encima da pia foi observado a presença de material para coleta de exame laboratorial.

SALA DE PROCEDIMENTO


- sala de uso multiuso: curativo, coleta de exames laboratoriais, medicação, expurgo, esterilização, estoque de materiais de almoxarifado e rouparia.
- pia bancada que tem a extensão da parede onde encontra-se autoclave, frasco de água destilada, pia com cuba de inox onde são realizados limpeza e desinfecção de materiais, bem como lavagem de curativos além de caixa para transporte de exame ao laboratório.
- armário em aço onde encontrou-se armazenados produtos e materiais vindo do almoxarifado.
- embaixo da pia prateleira produtos químicos com data de validade vigente.
- encima também foi observado prateleira com caixas de papelão com materiais, frascos de coleta de exame laboratorial (urina 24 horas), caixa de arquivo.
- fracos de solução dispostos diretamente no chão.

DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DML)

- localizado na área externa, sem cobertura adequada.
- presença de frascos de hipoclorito expostos diretamente ao sol e chuva.
- estante de madeira com produtos, panos, baldes, caixa com saco de lixo.
- foi observado nesta área presença de vassouras, rodos, escada, lixeira, baldes embaixo do tanque (organização inadequada).
- tanque utilizado tanto para lavagem de panos de chão como de utensílios de cozinha.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

- a unidade não possui licença de funcionamento expedida pela Vigilância Sanitária do município.
- em desacordo com legislação sanitária vigente, além da RDC 50/2002.
- adequação da irregularidades apontadas.
- necessário protocolar cronograma de adequação.
- suspensão imediata de procedimentos invasivos, mantê-la somente para limpeza, desinfecção e esterilização de materiais.


Anna Carla Moleta
Secretaria de Saúde
Vigilância Sanitária
Enfermeira COREN 81756



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
S E C R E T A R I A D A S A Ú D E
DEPARTAMENTO DE SAÚDE COLETIVA

EDÍCULA


- nesta área encontra-se a copa e sanitário de funcionários, além de sala de reunião.
- presença de tanque entre sanitário e copa.
- sala de reunião com algumas cadeiras e arquivo, fiação de tomada exposta.
- área externa com presença de vassouras e rodos, escada, caixa de isopor.

RECEPÇÃO

- além dos arquivos para prontuários, também fica caixa de isopor com leite do Programa Viva Leite (em contato direto com o chão).
- fiação desorganizada.
- armários com vários pontos de ferrugem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

- a unidade não possui licença de funcionamento expedida pela Vigilância Sanitária do município.
- adequar-se a legislação sanitária vigente.
- protocolar cronograma de adequações, conforme irregularidades apontadas acima.


Anna Carla Moleta
Secretaria de Saúde
Vigilância Sanitária
Enfermeira COREN 81756