



C.M.V. Proc. Nº 314, 17
Fls. 02
Resp. ~

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

INDICAÇÃO Nº 379/2017

Ementa: Efetuar vistoria e identificar possível obstrução de viela localizada entre as ruas Mario Olivo e Rua Angelo Augusto Speglich.

Senhor Presidente:

O Vereador José Henrique Conti, solicita que seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal a seguinte indicação:

Determinar ao departamento competente providências que se fizerem necessárias para efetuar vistoria e identificar possível obstrução de viela localizada entre as ruas Mario Olivo altura do nº 575 e Rua Angelo Augusto Speglich, altura do nº 166.

Justificativa:

Moradores da região procuram este Vereador e solicitam vistoria para verificar se há possível obstrução no local ocasionando infiltração no muro do Edifício Helenidia R. Lima.

Valinhos, aos 02 de Fevereiro de 2017.


Dr. José Henrique Conti
Vereador - PV