



C.M.V. Proc. Nº 977, 12
Fls. 01
Resp. ~

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Indicação Nº 358/2017.

Realizar manutenção no bueiro localizado na Rua Wilson Roberto Solinski no Bairro Vila Faustina II.

Senhor Presidente;

Considerando que o bueiro existente na Rua Wilson Roberto Solinski localizado no Bairro Vila Faustina II encontra-se entupido, obstruído por terras, pedras, entulho, causando alagamento do local e destruindo a pavimentação asfáltica existente;

O vereador Israel Scupenaro, solicita **respeitosamente** que seja encaminhado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal a seguinte indicação:

Que a secretaria competente verifique a situação e tome as providencias necessárias para realizar a manutenção e limpeza no bueiro-citado.

Justificativa:

Trata-se de reivindicação de moradores da região.

Valinhos, aos 10 de Março de 2017.


Israel Scupenaro
Vereador PMDB